

1. Specifikationer

- ?? Måleområde: 0 til 150 mm
- ?? Måleenhed: 0,01 mm
- ?? Nøjagtighed: 0,03 mm
- ?? Max. målehastighed: 1,5 m/sek.
- ?? Skærm med flydende krystaller
- ?? Arbejdstemperatur: 0? til + 40? C
- ?? Lagringstemperatur: -20? til + 70?
- ?? Fugtighedsindflydelse: ubetydelig ved 0 til 80% relativ fugtighed
- ?? Der bruges 1,5 v batteri

2. Batteri

Når teksten bliver utydelig, skal batteriet udskiftes.

3. Vedligeholdelse

- ?? Sørg for at overfladen altid er ren. Slæden består af elektroniske elementer, hvorfor kontakt med vand samt stød bør undgås.
- ?? Rens kæberne med petroleum og giv også hele skydelæren et tyndt lag olie fra tid til anden.
- ?? UNDGÅ BRUG AF ACETONE OG ANDRE STÆRKE MIDLER

Delliste

1. Sikringskrue
2. Display
4. Plade
5. Dybdemål
6. Stregmålestok
7. Tætningslæg
8. Batterifag – låg
9. Nulstilling
10. Konvertering mm <-> inch
11. Kæber for ydre mål
12. Kæber for afstandsmåling
13. Kæber for indre mål