

TILBAGE- KALDELSE



Tilbagekaldelse af regulatorsæt, best.nr. 1183 og 6422

Der er på enkelte model A235is (DG 3993) regulatorer, som indgår i regulatorsættene med best.nr. 1183 og 6422, konstateret en minimal afvigelse fra Gasreglementet.

Derfor tilbagekaldes regulatorsæt af de nævnte modeller, hvor regulatorerne er mærket 06/17 og 07/17. Mærkningen findes på siden af regulatoren.

Kunder, der har købt disse regulatorsæt, og hvor regulatoren har den nævnte mærkning, bør stoppe brugen af dem og henvende sig til Harald Nyborg. Ved returnering betales pengene tilbage.

Uddybelse fra leverandøren:

Den i EN16129 standarden tilladte lækagerate på en ny regulator er på enkelte regulatorer ikke i overensstemmelse med Gasreglementets

regler om gastæthed. Der kan på de afvigende regulatorer konstateres små gas-bobler med brug af sæbevand eller lækagespray mellem positionerne Lukket og Åben.

Overskridelsen af den tilladte lækagerate kan kun forekomme i en normalt ikke anvendt driftsposition af åbne/lukke grebet på siden af regulatoren og kan kun registreres under bevægelsen af grebet mellem de to anvendte driftspositioner ÅBEN - LUKKET.

Alle regulatorer (DG 3993) er dog gastætte, når grebet står i Åben og Lukket position.

Der er ikke registreret nogen ulykker med regulator A235is pga. den mulige overskridelse af gaslækage-raten. Regulator A235IS er solgt i foråret 2017.