

*DA/NO/SV/FI*

# VARMEPISTOL

## Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om varmepistolens funktioner

## Tekniske data

Modelnr.	38017
Spænding/frekvens:	230 V ~ 50 Hz
Effekt:	2.000 W
Luftmængde:	480 l/min
Temperatur, trin I/II:	350/600 °C

## Særlige sikkerhedsforskrifter

- Varmepistolen må IKKE bruges som hårtørrer eller til andre formål end de tiltænkte.
- Ret aldrig varmepistolen mod mennesker, dyr eller skrøbelige eller brændbare genstande.
- Blæsestykket bliver meget varmt under brug. Undgå at røre det, til det er kølet af, og læg ikke varmepistolen fra dig i nærheden af brændbare genstande lige efter brug.
- Varmepistolen må ikke bruges i nærheden af brændbare væsker eller gasser eller på steder med dårlig udluftning.
- Hvis varmepistolen bruges til fjernelse af maling, der er baseret på bly eller andre sundhedsskadelige stoffer, skal du bruge åndedrætsværn.
- Blæsestykket og ventilationsåbningerne skal holdes fri for støv eller malingrester for at undgå brandfare.



## Varmepistolens dele

1. Blæsestykke
2. Ventilationsåbninger
3. Tænd/sluk-knap
4. Ledning og stik

## Brug

Varmepistolen kan afgive en smule røg, når den bruges første gang. Dette er normalt og skyldes ikke en fejl.

Tænd varmpistolen ved at stille tænd/sluk-knappen (3) i den ønskede position. I position I (opad) varmer varmpistolen med 350 °C, i position II (nedad) varmer den med 600 °C.

Ret blæsestykket (1) mod arbejdsområdet. Eksempler på anvendelse er beskrevet nedenfor.

Hold ikke varmpistolen ud for det samme sted på arbejdsområdet for længe, da længere tids varmpåvirkning (særligt ved brug af trin II) kan beskadige eller antænde arbejdsområdet.

Varmepistolen slukkes ved at stille tænd/sluk-knappen i midterpositionen 0. Lad varmpistolen køle af i mindst 30 minutter, inden den gemmes væk.

### **Fjernelse af maling og lak/opløsning af lim**

Malingen/lakken blødgøres med varm luft og løftes fri med en spartel. Ved længeres tids opvarmning kan malingen/lakken brænde fast og være svær at fjerne. Brug en ren og skarp spartel.

Ved fjernelse af maling fra glasflader skal varme-pistolen bruges med forsigtighed og omtanke, så glasset ikke springer!

Klistermærker og andre former for lim blødgøres med varme og kan herefter løsnes eller skrubes af.

### **Formgivning af plastrør**

Fyld røret med sand, og luk det i begge ender. Dette forhindrer, at røret knækker.

Opvarm røret jævnt ved at bevæge varmpistolen fra side til side. Bøj røret efter behov, når det er blødgjort.

### **Krympning**

Krympeslangens diameter skal svare til det emne, den dækker.

Opvarm krympeslangen jævnt med varmpistolen.

### **Optøning af vandledninger**

Bemærk! Det kan være svært at se forskel på vand-ledninger og gasledninger. Gasledninger må under ingen omstændigheder opvarmes!

Opvarm altid det frosne sted i ledningen fra kanten og ind mod midten.

Pas på, at varmpistolen ikke antænder de materialer, der er omkring vandledningen, og vær opmærksom på, at vandledninger af metal er varmeledende og kan transportere varmen langt væk fra varmpistolen.

Plastrør og forbindelsesstykker skal opvarmes særligt forsigtigt for at undgå skader.

### **Rengøring og vedligehold**

Rengør varmpistolen med en hårdt opvredet klud eller trykluft efter brug, og hold altid varmpistolens overflade og ventilationsåbninger (2) fri for snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan angribe plastdelene på varmpistolen.

## Servicecenter

**Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.**

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00 (fredag til kl. 15.00)
- Tlf: +45 76 62 11 10
- Fax: +45 76 62 11 27
- E-mail: [service@hpschou.com](mailto:service@hpschou.com)

Fremstillet i P.R.C.  
6914

EU-Importør:  
HP Schou A/S  
6000 Kolding  
Danmark

© 2014 HP Schou A/S

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

## Miljøoplysninger

HP Schou A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet.

Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som mål at overholde kravene i EU's initiativer på dette område, så vi sikrer en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortanskaffelse af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende kemikalier og stoffer:

- Bly
- Kviksølv
- Cadmium
- Hexavalent krom
- PBB (polybromerede biphenyler) (flamme hæmmer)
- PBDE (polybromerede diphenylethere) (flamme hæmmer)

HP Schou A/S er stolte over at støtte EU's miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder både WEEE-direktivet (2012/19/EF) og RoHS-direktivet (2011/65/EF).

Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge de gældende miljøregler og aflevere gammelt elektrisk og elektronisk udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret.



## Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at

**VARMEPISTOL**  
**38015 (HG-600H)**  
**230 V - 2000 W**

er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN55014-1/A1:2009

EN55014-2/A2:2008

EN61000-3-2/A2:2009

EN61000-3-11:2000

EN60335-2-45/A2:2012

EN60335-1:2012

EN62233:2008

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2006/95/EØF Lavspændingsdirektivet

2004/108/EØF EMC-direktivet



2014

Stefan Schou

Business Unit Manager



16.05.2014 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

# VARMEPISTOL

## Introduksjon

For at du skal få mest mulig glede av den nye varmepistolen, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du tar varmepistolen i bruk.

Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, i tilfelle du skulle få behov for å repetere informasjonen om varmepistolens funksjoner senere.

## Tekniske spesifikasjoner

Modellnr.	38017
Spenning/frekvens:	230 V ~ 50 Hz
Effekt:	2 000 W
Luftmengde:	480 l/min
Varmetrinn I/II:	350/600 °C

## Spesielle sikkerhetsregler

- Varmepistolen må IKKE brukes som hårføner eller til andre formål enn det den er beregnet på.
- Rett aldri varmepistolen mot mennesker, dyr eller skjøre eller brennbare gjenstander.
- Blåsemunnstykket blir svært varmt under bruk. Ikke rør det før det er avkjølt, og ikke legg varmepistolen fra deg i nærheten av brennbare gjenstander like etter bruk.
- Varmepistolen må ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser eller på steder med dårlig ventilasjon.
- Dersom varmepistolen brukes til å fjerne maling som er basert på bly eller andre helseskadelige stoffer, må du bruke åndedrettsvern.
- Blåsemunnstykket og ventilasjonsåpningene skal holdes frie for støv eller malingsrester for å unngå brannfare.



## Varmepistolens deler

1. Blåsemunnstykke
2. Ventilasjonsåpninger
3. På/av-knapp
4. Ledning og støpsel

## Bruk

Varmepistolen kan avgi litt røyk når den brukes for første gang. Dette er normalt og skyldes ikke en feil.

Slå på varmpistolen ved å stille av/på-knappen (3) i ønsket posisjon. I stilling I (oppover) varmer varmpistolen med 350 °C, i stilling II (nedover) varmer den med 600 °C.

Rettt blåsemunnstykket (1) mot arbeidsemnet. Eksempler på bruk er beskrevet nedenfor.

Ikke hold varmpistolen foran det samme stedet på arbeidsemnet for lenge. Lengre tids varmpåvirkning (spesielt ved bruk av trinn II) kan skade eller antenne arbeidsemnet.

Varmepistolen slukkes ved å stille av/på-knappen i midtstilling (0). La varmpistolen avkjøles i minst 30 minutter før den legges bort.



### **Fjerning av maling og lakk / oppløsning av lim**

Malingen/lakken bløtgjøres med varm luft og løftes fri med en sparkel. Ved lengre tids oppvarming kan malingen/lakken brenne seg fast og være vanskelig å fjerne. Bruk en ren og skarp sparkel.

Ved fjerning av maling på glassflater skal varmepistolen brukes med forsiktighet og omhu, slik at glasset ikke brister!

Klistremerker og andre former for lim bløtgjøres med varme og kan deretter løsnes eller skrapes av.

### **Formgivning av plastrør**

Fyll røret med sand og lukk det i begge ender. Dette forhindrer at røret knekker.

Varm opp røret jevnt ved å bevege varmepistolen fra side til side. Bøy røret etter behov når det er bløtgjort.

### **Krymping**

Krympeslangens diameter skal tilsvare emnet den dekker.

Varm opp krympeslangen jevnt med varmepistolen.

### **Opptining av vannledninger**

Merk! Det kan være vanskelig å se forskjell på vannledninger og gassledninger. Gassledninger må ikke under noen omstendigheter varmes opp!

Varm alltid opp det frosne stedet på ledningen fra kanten og inn mot midten.

Pass på at varmepistolen ikke antenner materialene som finnes rundt varmeledningen, og vær oppmerksom på at vannledninger av metall er varmeledende og kan transportere varmen langt vekk fra varmepistolen.

Plastrør og forbindelsesstykker skal varmes opp svært forsiktig for å unngå skader.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Tørk av varmepistolen med en godt oppvridd klut etter bruk eller rengjør den med trykkluft, hold alltid varmepistolens overflate og ventilasjonsåpninger (2) fri for smuss.

Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler, da disse kan angripe varmepistolens plastdeler.

## Servicesenter

**Merk: Ved henvendelser om produktet, skal modellnummeret alltid oppgis.**

Modellnummeret står på fremsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

Når det gjelder:

- Reklamasjoner
- Reservedeler
- Returvarer
- Garantivarer
- Åpent hverdager kl. 08.00-16.00
- Tlf.: +47 51 68 65 42
- E-post: [kundeservice@hpschou.no](mailto:kundeservice@hpschou.no)

Produsert i Kina  
6914

EU-importör:  
HP Schou A/S  
DK-6000 Kolding  
Danmark

© 2014 HP Schou A/S

Alla rättigheter förbehålles. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingsystem uten skriftlig tillatelse fra HP Schou A/S.

## Miljøopplysninger

HP Schou A/S streber etter å fremstille miljøvennlige elektriske og elektroniske produkter, og vi ønsker å medvirke til trygg behandling av avfallsstoffer som kan være skadelige for miljøet.

Et sunt miljø er betydningsfullt for alle, og vi har derfor satt oss som mål å overholde kravene i EUs initiativer på dette området, slik at vi sikrer en forsvarlig innsamling, behandling, gjenvinning og bortskaffelse av elektronisk utstyr som ellers kan være skadelig for miljøet. Det innebærer også at produktene våre ikke inneholder noen av følgende kjemikalier og stoffer:

- bly
- kvikksølv
- kadmium
- heksavalent krom
- PBB (polybromerte bifenyler) (flammehemmer)
- PBDE (polybromerte difenyletere) (flammehemmer)

HP Schou A/S er stolt av å støtte EUs miljøinitiativer og bidra til et renere miljø. Vi erklærer med dette at produktene våre overholder både WEEE-direktivet (2012/19/EF) og RoHS-direktivet (2011/65/EF).

Du kan som forbruker også være med på å verne om miljøet ved å følge de gjeldende miljøreglene og levere gammelt elektrisk og elektronisk utstyr på en gjenbruksstasjon i nærheten av der du bor. Dersom utstyret inneholder batterier, må du huske å fjerne disse før du kaster utstyret.



## Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at

**VARMEPISTOL**  
**38015 (HG-600H)**  
**230 V – 2000 W**

er fremstilt i samsvar med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN55014-1/A1:2009

EN55014-2/A2:2008

EN61000-3-2/A2:2009

EN61000-3-11:2000

EN60335-2-45/A2:2012

EN60335-1:2012

EN62233:2008

i henhold til bestemmelsene i direktivene

2006/95/EØF Lavspændingsdirektivet

2004/108/EØF EMC-direktivet



2014

Stefan Schou

Business Unit Manager



16.05.2014 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

# VARMLUFTSPISTOL

## Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya varmluftspistol rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda den.

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

## Tekniska data

Modellnr.	38017
Spänning/frekvens:	230 V ~ 50 Hz
Effekt:	2 000 W
Luftmängd:	480 l/min
Temperatur, steg I/II:	350/600 °C

## Särskilda säkerhetsföreskrifter

- Varmluftspistolen får INTE användas som hårtork eller för andra ändamål än det avsedda.
- Rikta aldrig varmluftspistolen mot människor, djur eller ömtåliga eller brännbara föremål.
- Munstycket blir mycket varmt under användningen. Undvik att röra vid det tills det har svalnat, och lägg inte ifrån dig varmluftspistolen i närheten av brännbara föremål direkt efter användningen.
- Varmluftspistolen får inte användas i närheten av brännbara vätskor eller gaser eller på ställen med dålig ventilation.
- Om varmluftspistolen används för att ta bort målarfärg som är baserad på bly eller andra hälsofarliga ämnen, ska du använda ansiktsmask.
- Munstycket och ventilationsöppningarna ska hållas fria från damm eller färgrester för att undvika brandfara.



## Varmluftspistolens delar

1. Munstycke
2. Ventilationsöppningar
3. Strömbrytare
4. Sladd och stickkontakt

## Användning

Varmluftspistolen kan avge lite rök när den används för första gången. Detta är helt normalt och beror inte på något fel.

Sätt på varmluftspistolen genom att ställa strömbrytaren (3) i önskat läge. I läge I (uppåt) värmer varmluftspistolen med 350 °C, i läge II (nedåt) värmer den med 600 °C.

Rikta munstycket (1) mot arbetsstycket. Exempel på användningsområden beskrivs nedan.

Håll inte varmluftspistolen för länge framför samma ställe på arbetsstycket, eftersom en längre tids värmepåverkan (särskilt vid användning av steg II) kan skada eller antända arbetsstycket.

Varmluftspistolen stängs av genom att strömbrytaren ställs i översta läget, 0. Låt varmluftspistolen kylas ned i minst 30 minuter innan den läggs undan.

### **Borttagning av målarfärg och lack/upplösning av lim**

Målarfärgen/lacken mjukas upp med varmluft och tas bort med en skrapa. Vid längre tids uppvärmning kan målarfärgen/lacken bränna fast och bli svår att ta bort. Använd en ren och vass skrapa.

Vid borttagning av målarfärg från glasytor ska varmluftspistolen användas försiktigt och varsamt så att glaset inte spricker!

Klistermärken och andra typer av lim mjukas upp med värme och kan därefter lossas eller skrapas av.

### **Formning av plaströr**

Fyll röret med sand och stäng till i bägge ändar. Detta förhindrar att röret brister.

Fördela värmen jämnt över röret genom att röra varmluftspistolen från sida till sida. Böj röret efter behov när det har blivit mjukt.

### **Krympning**

Krympslangens diameter ska vara anpassad till det föremål som den ska täcka.

Värm krympslangen jämnt med varmluftspistolen.

### **Upptining av vattenledningar**

OBS! Det kan vara svårt att se skillnad på vattenledningar och gasledningar. Gasledningar får under inga omständigheter värmas upp!

Värm alltid det frysta stället i ledningen från kanten och in mot mitten.

Se till att varmluftspistolen inte antänder de material som finns runt vattenledningen och var uppmärksam på att vattenledningar av metall är värmeledande och kan transportera värme långt bort från varmluftspistolen.

Plaströr och skarvstycken ska värmas extra försiktigt för att undvika skador.

### **Rengöring och underhåll**

Rengör varmluftspistolen efter användning med en väl urvriden trasa eller tryckluft, och håll alltid varmluftspistolens ytor och ventilationsöppningar (2) fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel, vilket kan skada plastdelarna på varmluftspistolen.

## Servicecenter

**OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.**

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 (fredag till kl. 15.30)
- Tel.: +46 (0)451 833 00
- Fax: +46 (0)451 414 00
- E-mail: [service@hpverktyg.se](mailto:service@hpverktyg.se)

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

6914

EU-importör:

HP Schou A/S

6000 Kolding

Danmark

© 2014 HP Schou A/S

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Schou A/S.

## Miljöinformation

HP Schou A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och elektroniska produkter och vi vill även medverka till att säkerställa ett säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för miljön.

Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som målsättning att uppfylla EU-kraven på detta område så att vi säkerställer insamling, hantering, återvinning och bortskaftande av elektrisk utrustning som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen:

- Bly
- Kvicksilver
- Kadmium
- Sexvärdigt krom
- PBB (polybromerade bifenyler) (flamskyddsmedel)
- PBDE (polybromerade difenyletrar) (flamskyddsmedel)

HP Schou A/S är stolta över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö och förklarar härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEE-direktivet (2012/19/EG) som RoHS-direktivet (2011/65/EG).

Även du som konsument kan vara med och skydda vår miljö genom att följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan du gör dig av med produkten.



## Överensstämmelseförklaring

Vi förklarar härmed, att

### **VARMLUFTSPISTOL**

**38015 (HG-600H)**

**230 V - 2000 W**

är framställd i överensstämmelse med följande standarder eller normativa dokument:

EN55014-1/A1:2009

EN55014-2/A2:2008

EN61000-3-2/A2:2009

EN61000-3-11:2000

EN60335-2-45/A2:2012

EN60335-1:2012

EN62233:2008

enligt bestämmelserna i direktiverna

2006/95/EEG Lågspänningsdirektivet

2004/108/EEG EMC-direktivet



2014

Stefan Schou

Business Unit Manager



16.05.2014 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding



# LÄMPÖPISTOOLIT

## Johdanto

Saat kuumailmapistoolista suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen pistoolin käyttöönottoa.

Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi kuumailmapistoolin toiminnot.

## Tekniset tiedot

Malli nro:	38017
Jännite/taajuus:	230 V ~ 50 Hz
Teho:	2 000 W
Ilmamäärä:	480 l/min
Lämmitystasoja I/II:	350/600 °C

## Turvallisuusohjeet

- Kuumailmapistoolia EI SAA käyttää hiustenkuivaimena tai muuhun kuin sen nimenomaiseen käyttötarkoitukseen.
- Älä koskaan suuntaa kuumailmapistoolia ihmisiä, eläimiä tai hauraita tai tulenarkoja esineitä kohti.
- Suutin tulee käytössä hyvin kuumaksi. Älä koske siihen, ennen kuin se on jäähtynyt, äläkä laske kuumailmapistoolia tulenarkojen esineiden läheisyyteen heti käytön jälkeen.
- Kuumailmapistoolia ei saa käyttää tulenarkojen nesteiden tai kaasujen läheisyydessä tai paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto.
- Jos käytät kuumailmapistoolia lyijyä tai muita terveydelle haitallisia aineita sisältävän maalin poistoon, käytä hengityssuojainta.
- Tulipalovaaran välttämiseksi suutin ja ilmanvaihtoaukot on pidettävä puhtaina pölystä ja maalijäämistä.



## Kuumailmapistoolin osat

1. Suutin
2. Ilmanvaihtoaukot
3. Käynnistuspainike
4. Johto ja pistoke

## Käyttö

Kuumailmapistoolista voi tulla hiukan savua, kun sitä käytetään ensimmäisen kerran. Tämä on normaalia eikä ole merkki toimintahäiriöstä.

Käynnistä kuumailmapistooli siirtämällä käynnistys-/sammutuspainike (3) haluttuun asentoon. Asennossa I (ylöspäin) kuumailmapistooli lämmittää 350 °C:lla, asennossa II (alaspäin) se lämmittää 600 °C:lla.

Suuntaa suutin (1) työstettävää kappaletta kohti. Esimerkkejä pistoolin käytöstä on jäljempänä.

Älä pidä kuumailmapistoolia pitkään suunnattuna samaan kohtaan, sillä pitkäaikainen altistus lämmölle (erityisesti käytettäessä asentoa II) saattaa vaurioittaa käsiteltävää kohdetta tai sytyttää sen tuleen.

Kuumailmapistooli sammutetaan siirtämällä käynnistys-/sammutuspainike keskiasentoon. Anna kuumailmapistoolin jäähtyä vähintään 30 minuuttia, ennen kuin laitat sen säilytykseen.

### **Maalin tai lakan poistaminen ja liiman irrottaminen**

Maali ja lakka pehmenetään kuumalla ilmalla ja irrotetaan lastalla. Jos maalia tai lakkaa kuumennetaan pitkään, se voi palaa kiinni, jolloin sitä on vaikea irrottaa. Käytä puhdasta ja terävää lastaa.

Poistettaessa maalia lasipinnoista kuumailmapistoolia on käytettävä varovasti ja harkiten, jotta lasi ei halkea.

Tarrat ja muunlaiset liimaa sisältävät materiaalit pehmenetään kuumalla ilmalla, minkä jälkeen ne voidaan irrottaa tai raaputtaa pois.

### **Muoviputken muotoileminen**

Täytä putki hiekalla ja sulje molemmista päistä. Näin putki ei katkea.

Kuumenna putkea tasaisesti liikuttamalla kuumailmapistoolia edestakaisin sivusuunnassa. Taivuta putkea tarpeen mukaan, kun se on pehmennyt.

### **Kutistaminen**

Kutistusletkun halkaisijan on vastattava peitettävän kappaleen kokoa.

Kuumenna kutistusletkua tasaisesti kuumailmapistoolilla.

### **Vesijohtojen sulattaminen**

Huomaa! Vesi- ja kaasujohtoja voi olla vaikea erottaa toisistaan. Kaasuletkuja ei saa missään tapauksessa kuumentaa!

Kuumenna johdon jäätynyttä kohtaa aina reunasta keskelle päin.

Varo, ettei kuumailmapistooli sytytä vesijohdon ympärillä olevia materiaaleja, ja muista, että metalliset vesijohdot johtavat lämpöä ja voivat kuljettaa lämmön kauas kuumailmapistoolista.

Muoviputkia ja liitoskappaleita on kuumennettava erityisen varovasti vahinkojen välttämiseksi.

### **Puhdistaminen ja huolto**

Puhdista kuumailmapistooli kuivaksi kierrettyllä liinalla tai paineilmalla käytön jälkeen ja pidä laitteen pinnat ja ilmanvaihtoaukot (2) aina puhtaina.

Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa kuumailmapistoolin muoviosia.

## Huoltokeskus

**Huomaa: Tuotteen mallinumero on aina mainittava mahdollisessa yhteydenotossa.**

Mallinumeron voi tarkistaa tämän käyttöohjeen etusivulta ja tuotteen tyyppikilvestä.

Kun asia koskee:

- Reklamaatioita
- Varaosia
- Palautuksia
- Takuuasioita
- Avoinna arkisin klo 7 –17  
(Paitsi perjantaisin klo 7 –15.30)
- Puhelin: +358 (0)19-2217 000
- Faksi: +358 (0)19-2217 099
- Sähköposti: myynti@hpfvfi.com

Valmistettu Kiinassa  
6914

EU-maahantuaja:  
HP Schou A/S  
6000 Kolding  
Tanska

© 2014 HP Schou A/S

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa kopioida millään tavalla kokonaan eikä osittain sähköisillä tai mekaanisilla apuvälineillä, kuten kopioimalla tai nauhoittamalla, kääntämällä tai tallentamalla tietoja tallennus- tai tietokantajärjestelmään ilman HP Schou A/S:n kirjallista suostumusta.

## Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

HP Schou A/S pyrkii valmistamaan ympäristöystävällisiä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja haluaa edistää ympäristölle vahingollisten jätteiden turvallista hävittämistä.

Terveellisellä ympäristöllä on suuri merkitys meille kaikille. Sen vuoksi olemme asettaneet tavoitteeksemme seurata tiukasti EU:n ympäristöaloitteita turvaamalla sellaisten sähkölaitteiden asianmukaisen keräyksen, käsittelyn, kierrätyksen ja hävittämisen, jotka voivat muutoin olla vahingollisia ympäristölle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuotteemme eivät sisällä seuraavia kemikaaleja ja aineita:

- Lyijy
- Elohopea
- Kadmium
- Kuusiarvoinen kromi
- PBB (polybromatut bifenyylit)  
(palonestoaineita)
- PBDE (polybromatut difenyylietterit)  
(palonestoaineita)

HP Værktøj A/S on ylpeä tukiessaan EU:n ympäristöaloitteita puhtaamman ympäristön edistämiseksi, ja vakuutamme täten, että tuotteemme täyttävät sekä WEEE-direktiivin (2012/19/EY) että RoHS-direktiivin (2011/65/EY) vaatimukset.

Myös sinä tuotteiden käyttäjänä voit omalta osaltasi suojella ympäristöä noudattamalla voimassa olevia ympäristö määräyksiä ja toimittamalla vanhat sähkölaitteet paikalliseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Jos laite sisältää paristoja, muista poistaa ne ennen laitteen hävittämistä.



## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja vakuuttaa, että

### LÄMPÖISTOOLIT

**38015 (HG-600H)**

**230 V – 2000 W**

on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti

EN55014-1/A1:2009

EN55014-2/A2:2008

EN61000-3-2/A2:2009

EN61000-3-11:2000

EN60335-2-45/A2:2012

EN60335-1:2012

EN62233:2008

ja täyttävät seuraavien direktiivien määräykset

2006/95/ETY Pienjännitedirektiivi

2004/108/ETY EMC-direktiivi



2014

Stefan Schou

Business Unit Manager



16.05.2014 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding